


OGNISTY SMOK




Wstęp:

Narzędzia:



Obcążki

Wycinanie elementów z metalowych arkuszy.



Szczypce

Zaginanie i formowanie elementów.

Zalecane jest użycie oryginalnych narzędzi Piececool, które są trwałe i wygodne, ponieważ zostały zaprojektowane do budowy metalowych modeli.




UWAGA: zachowaj ostrożność podczas wycinania elementów, ponieważ metalowe krawędzie mogą skaleczyć skórę.

Wycinanie elementów:




Użyj obcążków, aby przeciąć łącznik i oddzielić elementy od metalowego arkusza.

Opis elementów:



Zwróć uwagę na mocowanie, linię zagięcia oraz gniazdo podczas montażu elementów.

Zaginanie elementów:




Użyj szczypców, aby zagiąć metalowe elementy i uformować model.

Mocowanie elementów:



Umieść mocowanie w gnieździe, następnie zagnij pod kątem 90 stopni.



Umieść mocowanie w gnieździe, następnie skręć pod kątem 90 stopni.

Opis symboli:



Grawerowana / kolorowa strona



Nie grawerowana / srebrna strona



Zwróć uwagę podczas montażu




Zachowaj symetrię

Informacje:


1. Produkt przeznaczony dla osób w wieku od 14 lat.
2. Dzieci muszą składać model pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Zestaw może zawierać małe elementy-ryzyko połknięcia.
4. Podczas oddzielania elementów od metalowych arkuszy, nie należy przecinać „mocowania” jako „pozycji łącznika”.
5. Wycinaj tylko części wskazane w danym kroku instrukcji.
6. Nie wycinaj wszystkich części jednocześnie, aby uniknąć pomyłki.
7. W przypadku napotkania części z linią zagięcia, należy zwrócić uwagę na przód i tył elementu oraz kierunek zagięcia.
8. Ostrożnie przetnij, a następnie powoli zagnij zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji.
9. Wielokrotne zaginanie elementów i mocowań może powodować uszkodzenia.

Instrukcja złożenia:


Krok 1




Krok 2




Krok 3



Krok 4




Krok 5




Krok 6




Krok 7




Krok 8




Krok 9




Krok 10




Krok 11




Krok 12




Krok 13




Krok 14






Krok 15





Krok 16




Krok 17




Krok 18






Krok 19







Krok 20






Krok 21




Krok 22




Krok 23




Krok 24




Krok 25




Krok 26




Krok 27




Krok 28






Krok 29









Krok 30




Krok 31







Krok 38




Krok 39







Krok 40



Krok 41






piececool

OGNISTY SMOK

Rozmieszczenie elementów na metalowych arkuszach:

Arkusz

A



Arkusz

B

